

国家电投集团远达环保催化剂有限公司 2020 年环境信息公开表

表 1 基础信息

单位名称	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	社会信用代码	91500108673385451u
生产地址	重庆市南岸区江峡路 11 号	行业类别	化学药品制剂制造
法定代表人	樊永生	联系电话	023-62972003
环保负责人	彭洋	联系电话	023-62972041
生产经营和管理服务的主要内容	新型 SCR 脱销催化剂设计、制造、研发及销售	产品及规模	1 万方/年

表 2 排污信息

2-1 水污染物排放信息								
排放口编号 或名称	排放口位 置	排放方 式	排放信息					
			主要/特征 污染物名称	排放浓度 (mg/m ³)	排放总量 (kg)	超标情况	执行的污染 物排放标准 (mg/L)	核定的排 放总量 (吨)
FW1	厂区内 FW1	不规律 间断排 放	化学需氧量	19.3	0.18	无	500	-
			氨氮	43.4	0.44	无	45	-
			悬浮物	51	0.5	无	400	-

2-2 大气污染物排放信息

排放口编号 或名称	排放口 位置	排放方式	排放信息					
			主要/特征 污染物名 称	排放浓 度 (mg/m ³)	排放总量 (吨)	超标情况	执行的污染 物排放标准 (mg/L)	核定的排 放总量
DA011	氨气吸 收塔 FG1	有组织排放	氨气	81.8	3.561	无	-	-
			颗粒物	6.26	0.273	无	-	-
DA015	1#干燥 厂区内 室 FG2	有组织排 有组织排 放	氨气	13.1	0.919	无	-	-
DA018	2#干燥 室 FG16	有组织排放	氨气	42.6	3.01	无	-	-

DA017	3#干燥室 FG15	有组织排放	氨气	39	2.91	无	-	-
DA016	4号干燥室 FG6	有组织排放	氨气	45.2	2.806	无	-	-
DA19	隧道窑 FG3	有组织排放	氨气	64.1	2.909	无	-	-
DA007	1#煅烧炉 FG13	有组织排放	氨气	40.3	0.191	无	-	-
		有组织排放	颗粒物	24.2	0.114	无	-	-
DA010	2#煅烧炉 FG4	有组织排放	氨气	21.2	0.08	无	-	-
		有组织排放	颗粒物	21.8	0.092	无	-	-
DA009	3#煅烧炉 FG14	有组织排放	氨气	92.6	0.692	无	-	-
		有组织排放	颗粒物	24.9	0.213	无	-	-

DA008	4#煅烧	有组织排放	氨气	43.8	0.223	无	-	-
	炉 FG5	有组织排放	颗粒物	22.7	0.115	无	-	-
DA014	末端 1# 切割工 艺 FG7	有组织排放	颗粒物	22.7	0.309	无	-	-
DA001	2#磨制 车间 FG8	有组织排放	颗粒物	22.2	1.37	无	-	-
DA003	焊接工 艺 FG9	有组织排放	颗粒物	22.3	2.36	无	-	-
DA004	锅炉房 FG10	有组织排放	颗粒物	8.69	0.169	无	-	-
		有组织排放	二氧化硫	17	0.33	无	-	-
		有组织排放	氮氧化物	66	1.28	无	-	-

DA006	梭式隧道窑	有组织排放	颗粒物	20.9	1.91	无	-	-
DA012	投料工艺废气	有组织排放	颗粒物	22.2	0.68	无	-	-

2-3 噪声排放信息

厂界位置	噪声监测值 (dB)		执行的厂界噪声排放标准限值 (dB)		超标情况
	昼间	夜间	昼间	夜间	
厂界点位	58.8	53.7	65	55	无

表 3 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

3-1 建设项目环境影响评价情况						
项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收时间	竣工验收文号	竣工验收单位
烟气脱销产品	南岸区环境保护局		-	2010年11月15日	渝(南)环验【2010】39号	-

3-2 其他环境保护许可证情况

许可证件类型	许可单位	证件文号	有效期间	许可项目
排污许可证	重庆市南岸区生态环境局	91500108673385451U001 V	2020年6月9日至2023年6月8日	废水、废气、噪声

表 4 突发环境事件应急预案情况

环境应急预案备案号	\	备案有效期间	2020年8月31日
环境风险单元数量	\	环境风险等级	较大
环境应急物资概况	燃气报警器:3套,有毒有害气体报警器:4套,氨浓度监测装置:1套,安全警示带:6个,洗眼器:6个,安全绳:2根,全背式安全带:3根,空气呼吸器:4个,半面具:1个,应急救援箱:4个,防烟面具:20个,应急灯:92盏,逃生绳:10根,防火门:11,灭火毯:5,干粉灭火器:222具,CO ₂ 灭火器:8具,室内消火栓:62套,水泵接合器:5套,室外消火栓:8套,		
应急救援队伍情况	为快速、有效地处置中心发生的生产环保事故,在发生事故时,公司成立事故现场应急救援指挥部:		

